

環保標章規格標準涉及「塑膠件鉛含量規定」相關規定 修正草案總說明

本署環保標章規格標準自 86 年起即陸續對電子電機類產品管制重金屬鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類(PBBs)、多溴二苯醚類(PBDEs)及短鏈氯化石蠟等 7 種有害物質，本署於「101 年度第 5 次綠色消費暨環境保護產品審議會」決議以管制限值來規範塑膠件鉛含量必須低於 2 mg/kg。

考量部分產品於高熱部分因要求耐熱性，故使用含玻璃纖維之塑膠材料以符合安規要求，而玻璃纖維本身即含有微量鉛，另考量使用回收料製成之塑膠件亦同樣可能檢測出鉛含量，於「102 年度第 5 次綠色消費暨環境保護產品審議會」決議，塑膠件鉛含量管制限值維持 2 mg/kg，但涉及使用添加回收料或安規要求高熱部位使用玻璃纖維之塑膠件，此類材質之鉛含量管制限值訂定為 20 mg/kg。然於 104 年起部分規格標準修正時，檢討塑膠件亦有可能因強度或其他安全考量而使用玻璃纖維，故刪除高溫部分修正為「添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg」。

經檢視目前計有 44 項環保標章規格標準需進行修正，其中「電腦滑鼠」等 10 項環保標章規格標準增列塑膠件鉛含量規定並修正管制限值單位，其餘「電腦主機」等 34 項環保標章規格標準已增列塑膠件鉛含量規定，僅配合酌修文字及管制限值單位。如產品塑膠件重量達該項規格標準管制範圍，且有使用回收料或添加玻璃纖維之情形，申請廠商應於申請時檢附該項塑膠件之設計規範與證明文件，以確認該項塑膠件實際組成成分。本次修正重點如下：

- 一、10 項環保標章規格標準增列塑膠件使用回收料或添加玻璃纖維時鉛含量規定。
- 二、34 項環保標章規格標準配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。
- 三、配合實驗室檢測報告表示方式，將管制限值列表中單位 ppm 修正為 mg/kg。

「電腦滑鼠」環保標章規格標準第四點及第五點修正草案 對照表

修正規定				現行規定				說明
4.4 重量為 10 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應低於管制限值。 <u>但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</u>				4.4 重量為 10 公克以上塑膠組件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應低於管制限值。				增列添加回收料或玻璃纖維時塑膠件鉛含量規定。
5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
塑膠	塑膠	非屬含氣塑膠	CNS 5346	塑膠	塑膠	非屬含氣塑膠	CNS 5346	
塑膠	鎘	\leq 2 mg/kg*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	鉛	\leq 2 mg/kg*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	六價鉻	\leq 3 mg/kg*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	
塑膠	汞	\leq 2 mg/kg*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	
塑膠	多溴聯苯類	\leq 10 mg/kg*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A	塑膠	多溴聯苯類	10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A	

			US EPA 8270D				US EPA 8270D
塑膠	多溴 二苯 醚類	\leq 10 mg/kg*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴 二苯 醚類	10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	\leq 10 mg/kg*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
內建 電池	汞	\leq 5 mg/kg	NIEA R315	內建 電池	汞	5 ppm	NIEA R315
內建 電池	鎘	\leq 5 mg/kg	NIEA R315	內建 電池	鎘	5 ppm	NIEA R315
內建 電池	鉛	\leq 15 mg/kg	NIEA R315	內建 電池	鉛	15 ppm	NIEA R315
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「電腦鍵盤」環保標章規格標準第四點及第五點修正草案 對照表

修正規定				現行規定				說明
4.3 按鍵及重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應低於管制限值。 <u>但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</u>				4.3 按鍵及重量為 25 公克以上塑膠組件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應低於管制限值。				增列添加回收料或玻璃纖維時塑膠件鉛含量規定。
5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
塑膠	塑膠	非屬含氣塑膠	CNS 5346	塑膠	塑膠	非屬含氣塑膠	CNS 5346	
塑膠	鎘	\leq 2 mg/kg*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	鉛	\leq 2 mg/kg*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	六價鉻	\leq 3 mg/kg*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	
塑膠	汞	\leq 2 mg/kg*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	
塑膠	多溴聯苯類	\leq 10 mg/kg*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A	塑膠	多溴聯苯類	10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A	

			US EPA 8270D				US EPA 8270D
塑膠	多溴 二苯 醚類	\leq 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴 二苯 醚類	10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	\leq 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
內建 電池	汞	\leq 5 <u>mg/kg</u>	NIEA R315	內建 電池	汞	5 ppm	NIEA R315
內建 電池	鎘	\leq 5 <u>mg/kg</u>	NIEA R315	內建 電池	鎘	5 ppm	NIEA R315
內建 電池	鉛	\leq 15 <u>mg/kg</u>	NIEA R315	內建 電池	鉛	15 ppm	NIEA R315
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「手持式頭髮吹風機」環保標章規格標準第四點及第五點 修正草案對照表

修正規定				現行規定				說明			
4.1 重量為 25 公克以上之塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應低於管制限值。 <u>但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</u>				4.1 重量為 25 公克以上之塑膠組件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應低於管制限值。				增列添加回收料或玻璃纖維時塑膠件鉛含量規定。			
5.管制限值及檢測方法 本標準相關檢測方法引用國家、國際或特定行業之標準方法，其管制限值如下表所示：				5.管制限值及檢測方法 本標準相關檢測方法引用國家、國際或特定行業之標準方法，其管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。			
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法
產品整體	噪音	80db(A)	CNS 14653 ISO 7779 ISO9 296	產品整體	噪音	80db(A)	CNS 14653 ISO 7779 ISO9 296	產品整體	噪音	80db(A)	CNS 14653 ISO 7779 ISO9 296
產品整體	電磁干擾	國家標準所定之 95%	CNS 137 83-1 CNS 6377-1	產品整體	電磁干擾	國家標準所定之 95%	CNS 137 83-1 CNS 6377-1	產品整體	電磁干擾	國家標準所定之 95%	CNS 137 83-1 CNS 6377-1
塑膠	鎘	\leq 2 mg/kg*	NIEA R353 US EPA 3051A	塑膠	鎘	2 ppm	NIEA R353 US EPA 3051A	塑膠	鎘	2 ppm	NIEA R353 US EPA 3051A
塑膠	鉛	\leq 2 mg/kg*	NIEA R353 US EPA 3051A	塑膠	鉛	2 ppm	NIEA R353 US EPA 3051A	塑膠	鉛	2 ppm	NIEA R353 US EPA 3051A
塑膠	六價鉻	\leq 3 mg/kg*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	\leq 2 mg/kg*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴	\leq	US EPA	塑膠	多溴	10 ppm*	US EPA	塑膠	多溴	10 ppm*	US EPA

	聯苯類	10 mg/kg*	3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D		聯苯類		3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	
塑膠	多溴二苯醚類	\leq 10 mg/kg*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	
塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	\leq 10 mg/kg	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				

「蓮蓬頭」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.2 產品之塑橡膠件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及鄰苯二甲酸酯類，其檢出含量應符合管制限值。<u>但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</u></p>	<p>4.2 產品之塑橡膠<u>零組件</u>不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及鄰苯二甲酸酯類，其檢出含量應符合管制限值。</p>	<p>增列添加回收料或玻璃纖維時塑膠件鉛含量規定。</p>

「螢光燈啟動器」環保標章規格標準第三點及第四點
修正草案對照表

修正規定				現行規定				說明
3.材料 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1) 不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應低於管制限值。 <u>但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</u>				3.材料 重量為 25 公克以上塑膠 <u>組</u> 件應符合下列要求： (1) 不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應低於管制限值。				增列添加回收料或玻璃纖維時塑膠件鉛含量規定。
4.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				4.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
產品本體	點燈時間	7 秒	CNS 3741	產品本體	點燈時間	7 秒	CNS 3741	
塑膠	鎘	\leq 2 mg/kg*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	鉛	\leq 2 mg/kg*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	六價鉻	\leq 3 mg/kg*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	
塑膠	汞	\leq 2 mg/kg*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	
塑膠	多溴聯苯類	\leq 10 mg/kg	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA	塑膠	多溴聯苯類	10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA	

			8082A US EPA 8270D				8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴 二苯 醚類	\leq 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴 二苯 醚類	10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	\leq 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「出口標示燈及避難方向指示燈」環保標章規格標準
第四點及第五點修正草案對照表

修正規定				現行規定				說明
4.1 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應低於管制限值。 <u>但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</u>				4.1 重量為 25 公克以上塑膠組件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應低於管制限值。				增列添加回收料或玻璃纖維時塑膠件鉛含量規定。
5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
塑膠	鎘	\leq 2 mg/kg*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	鉛	\leq 2 mg/kg*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	六價鉻	\leq 3 mg/kg*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	
塑膠	汞	\leq 2 mg/kg*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	
塑膠	多溴聯苯類	\leq 10 mg/kg*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴聯苯類	10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	

塑膠	多溴二苯醚類	$\leq 10 \text{ mg/kg}^*$	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	$\leq 10 \text{ mg/kg}$	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
內建電池	汞	$\leq 5 \text{ mg/kg}$	NIEA R315	內建電池	汞	5 ppm	NIEA R315
內建電池	鎘	$\leq 5 \text{ mg/kg}$	NIEA R315	內建電池	鎘	5 ppm	NIEA R315
內建電池	鉛	$\leq 15 \text{ mg/kg}$	NIEA R315	內建電池	鉛	15 ppm	NIEA R315
燈管	汞	$\leq 3\text{mg}$	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	燈管	汞	3mg	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「辦公室用桌」環保標章規格標準第四點及第六點
修正草案對照表

修正規定				現行規定				說明
4.4 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。 <u>但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</u>				4.4 重量為 25 公克以上之塑膠組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。				增列添加回收料或玻璃纖維時塑膠件鉛含量規定。
6.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				6.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
辦公室用桌	甲醛逸散速率	<0.08 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014) 及參考 ISO 16000 標準方法，測試時間達 48 小時或已達到規格標準限值者即停止測試。	辦公室用桌	甲醛逸散速率	<0.08 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014) 及參考 ISO 16000 標準方法，測試時間達 48 小時或已達到規格標準限值者即停止測試。	
辦公室用桌	總揮發性有機化合物逸散速率	<0.19 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014) 及參考 ISO 16000 標準方法，測試時間達	辦公室用桌	總揮發性有機化合物逸散速率	<0.19 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014) 及參考 ISO 16000 標準方法，測試時間	

			48 小時或已達到規格標準限值者即停止測試。				達 48 小時或已達到規格標準限值者即停止測試。
黏著劑	鹵性溶劑	< 15 <u>mg/kg</u> *	US EPA 8260 US EPA 5021	黏著劑	鹵性溶劑	< 15 ppm*	US EPA 8260 US EPA 5021
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	汞	< 2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052
塗料	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	< 2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052
塗料	鎘	< 2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鎘	< 2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052
塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	六價鉻	< 3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B
塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B
塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA

			7471B US EPA 7473			7471B US EPA 7473	
塑膠	多溴 聯苯 類	< 10 <u>mg/kg</u> *	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴 聯苯 類	<10 ppm*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	多溴 二苯 醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	NIEA M802 CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴 二苯 醚類	<10 ppm*	NIEA M802 CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	短鏈 氯化 石蠟	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081B US EPA 8081A US EPA 8082 US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	短鏈 氯化 石蠟	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081B US EPA 8081A US EPA 8082 US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「辦公室用椅」環保標章規格標準第四點及第六點
修正草案對照表

修正規定				現行規定				說明
4.6 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟及四溴雙酚 A，其檢出含量應符合管制限值。 <u>但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</u>				4.6 重量為 25 公克以上之塑膠組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟及四溴雙酚 A，其檢出含量應符合管制限值。				增列添加回收料或玻璃纖維時塑膠件鉛含量規定。
6.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示，檢測方法應為國家、國際或特定行業之標準方法，檢測報告應經認證之專業檢測機構出具。				6.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示，檢測方法應為國家、國際或特定行業之標準方法，檢測報告應經認證之專業檢測機構出具。				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
辦公室用桌	甲醛逸散速率	<0.08 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014)及參考 ISO 16000 標準方法，測試時間達 48 小時或已達到規格標準限值者即停止測試。	辦公室用桌	甲醛逸散速率	<0.08 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014)及參考 ISO 16000 標準方法，測試時間達 48 小時或已達到規格標準限值者即停止測試。	
辦公室用桌	總揮發性有機化合物逸散速率	<0.19 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014)及參考 ISO	辦公室用桌	總揮發性有機化合物逸散速率	<0.19 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014)及參考 ISO	

			16000 標準方 法，測 試時 間達 48 小 時或 已達 到規 格標 準限 值者 即停 止測 試。				16000 標準方 法，測 試時 間達 48 小 時或 已達 到規 格標 準限 值者 即停 止測 試。
紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	銻	< 30 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	銻	< 30 ppm	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A
紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	砷	< 0.2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	砷	< 0.2 ppm	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A
紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	鉛	< 0.8 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	鉛	< 0.8 ppm	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A
紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	鎘	< 0.1 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	鎘	< 0.1 ppm	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A
紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	總鉻	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	總鉻	< 2 ppm	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A
紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	六價 鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	六價 鉻	< 3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	鈷	< 4 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	鈷	< 4 ppm	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A
紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	銅	< 25 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	紡織 品、 皮 革、 人 造 皮	銅	< 25 ppm	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A

紡織品、皮革、人造皮	鎳	< 4 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A 紡織品、皮革、人造皮	紡織品、皮革、人造皮	鎳	< 4 ppm	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A 紡織品、皮革、人造皮
紡織品、皮革、人造皮	汞	< 0.02 <u>mg/kg</u>	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	紡織品、皮革、人造皮	汞	< 0.02 ppm	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
紡織品、皮革、人造皮	鋅	< 50 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	紡織品、皮革、人造皮	鋅	< 50 ppm	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A
紡織品、皮革、人造皮	三苯基錫	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA T504	紡織品、皮革、人造皮	三苯基錫	< 2 ppm	NIEA T504
紡織品、皮革、人造皮	三丁基錫	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA T504	紡織品、皮革、人造皮	三丁基錫	< 2 ppm	NIEA T504
紡織品、皮革、人造皮	殺蟲劑總量	< 5 <u>mg/kg</u>	NIEA M618 NIEA T206 NIEA W660 NIEA W635 § 64 LFGB L 00.0034	紡織品、皮革、人造皮	殺蟲劑總量	< 5 ppm	NIEA M618 NIEA T206 NIEA W660 NIEA W635 § 64 LFGB L 00.0034
紡織品、皮革、人造皮	偶氮染料	< 5 <u>mg/kg</u> *	LMBG 82.02	紡織品、皮革、人造皮	偶氮染料	< 5 ppm*	LMBG 82.02
紡織品、皮革、人造皮	鄰苯二甲酸酯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	NIEA T801 NIEA M731 NIEA R811	紡織品、皮革、人造皮	鄰苯二甲酸酯類	< 10 ppm*	NIEA T801 NIEA M731 NIEA R811

			US EPA 3550C CNS 15138-1				US EPA 3550C CNS 15138-1
緩衝材	甲醛	< 5 <u>mg/kg</u>	NIEA R502 NIEA T707	緩衝材	甲醛	< 5 ppm	NIEA R502 NIEA T707
緩衝材	總多環芳香族碳氫化合物	< 5 <u>mg/kg</u>	NIEA M731 USEPA 3540C US EPA 8270D	緩衝材	總多環芳香族碳氫化合物	< 5 ppm	NIEA M731 USEPA 3540C US EPA 8270D
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	汞	< 2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052
塗料	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	< 2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052
塗料	鎘	< 2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鎘	< 2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052
塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	六價鉻	< 3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
黏著劑	鹵性溶劑	< 15 <u>mg/kg</u> *	US EPA 8260 US EPA 5021	黏著劑	鹵性溶劑	< 15 ppm*	US EPA 8260 US EPA 5021
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B
塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B
塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A	塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A

			US EPA 7196A				US EPA 7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴 聯苯 類	< 10 <u>mg/kg</u> *	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴 聯苯 類	<10 ppm*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	多溴 二苯 醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	NIEA M802 CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴 二苯 醚類	<10 ppm*	NIEA M802 CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	短鏈 氯化 石蠟	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081B US EPA 8081A US EPA 8082 US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	短鏈 氯化 石蠟	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081B US EPA 8081A US EPA 8082 US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	四溴 雙酚 A	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	四溴 雙酚 A	<10 ppm*	US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「拖把(組)」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.6 產品之塑膠件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及鄰苯二甲酸酯類，其檢出含量應符合管制限值。<u>但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</u></p>	<p>4.6 產品之塑膠零組件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及鄰苯二甲酸酯類，其檢出含量應符合管制限值。</p>	<p>增列添加回收料或玻璃纖維時塑膠件鉛含量規定。</p>

「活動隔牆」環保標章規格標準第四點及第五點修正草案 對照表

修正規定				現行規定				說明
4.7 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1) 鎘、鉛、六價鉻及汞含量應低於管制限值。 <u>但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</u>				4.7 重量為 25 公克以上塑膠 <u>組</u> 件應符合下列要求： (1) 鎘、鉛、六價鉻及汞含量應低於管制限值。				增列添加回收料或玻璃纖維時塑膠件鉛含量規定。
5.管制限值及檢測方法 本標準相關檢測方法引用國家、國際或特定行業之標準方法，其管制限值如下表所示：				5.管制限值及檢測方法 本標準相關檢測方法引用國家、國際或特定行業之標準方法，其管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
產品整體	甲醛逸散速率	≤ 0.02 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014) 及參考 ISO 16000 標準方法，測試時間達 48 小時或已達到規格標準限值者即停止測試。	產品整體	甲醛逸散速率	0.02 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014) 及參考 ISO 16000 標準方法，測試時間達 48 小時或已達到規格標準限值者即停止測試。	
產品整體	總揮發性有機化合物逸散速率	≤ 0.19 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014) 及參考 ISO 16000 標準方法，測試時間	產品整體	總揮發性有機化合物逸散速率	0.19 mg/m ² ·hr	內政部建研所標準測試法(計畫編號 MOIS 901014) 及參考 ISO 16000 標準方法，測試時間	

			達 48 小時或已達到規格標準限值者即停止測試。				達 48 小時或已達到規格標準限值者即停止測試。
紡織品	有機氣殺蟲劑	\leq 5 mg/kg	NIEA M618	紡織品	有機氣殺蟲劑	5 ppm	NIEA M618
紡織品	壬基酚	0.02%	NIEA T507	紡織品	壬基酚	0.02%	NIEA T507
紡織品	游離甲醛	\leq 20 mg/kg	CNS 14940	紡織品	游離甲醛	20 ppm	CNS 14940
紡織品	偶氮色料	\leq 5 mg/kg	LMBG 82.02-2	紡織品	偶氮色料	5 ppm	LMBG 82.02-2
紡織品	可遷移性螢光物質	不得有螢光反應	CNS 11820	紡織品	可遷移性螢光物質	不得有螢光反應	CNS 11820
塗料	鉛、鎘	\leq 2 mg/kg*	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	塗料	鉛、鎘	2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A
塗料	六價鉻	\leq 3 mg/kg	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	六價鉻	3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塗料	汞	\leq 2 mg/kg	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473B	塗料	汞	2 ppm	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473B
黏著劑	三苯基錫 (TPT)、三丁基錫 (TBT)	\leq 2 mg/kg	NIEA T504 CNS 13105	黏著劑	三苯基錫 (TPT)、三丁基錫 (TBT)	2 ppm	NIEA T504 CNS 13105
黏著劑	多環芳香族碳氫化合物	\leq 5 mg/kg	US EPA 8270D	黏著劑	多環芳香族碳氫化合物	5 ppm	US EPA 8270D
黏著劑	鹵素溶劑	\leq 5 mg/kg	EN 14582	黏著劑	鹵素溶劑	5 ppm	EN 14582
黏著劑	乙氧烷基酚	\leq 5 mg/kg	US EPA 3550C	黏著劑	乙氧烷基酚	5 ppm	US EPA 3550C

黏著劑	鄰苯二甲酸酯類塑化劑	\leq 5 mg/kg	NIEA T801 NIEA M731 US EPA 3550C CNS 15138-1	黏著劑	鄰苯二甲酸酯類塑化劑	5 ppm	NIEA T801 NIEA M731 US EPA 3550C CNS 15138-1
塑膠	鉛、鎘	\leq 2 mg/kg	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛、鎘	2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B
塑膠	六價鉻	\leq 3 mg/kg	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	\leq 2 mg/kg	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	2 ppm	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴聯苯類與多溴聯苯醚類阻火物質	$<$ 10 mg/kg	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴聯苯類與多溴聯苯醚類阻火物質	10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	$<$ 10 mg/kg	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D

「電腦主機」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟等阻燃物，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠零組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟等阻燃物，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求高溫部位添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「顯示器」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟等阻燃物，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠零組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟等阻燃物，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求高溫部位添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「列印機」環保標章規格標準第三點及第四點修正草案 對照表

修正規定	現行規定	說明																																																																																
<p>3.2 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>3.2 重量為 25 公克以上塑膠組件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求高溫部位添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。																																																																																
<p>4.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>產品整體</td> <td>臭氧</td> <td><0.02 mg/M³</td> <td>NIEA A420</td> </tr> <tr> <td>產品整體</td> <td>粉塵</td> <td><0.125 mg/M³</td> <td>NIEA A102</td> </tr> <tr> <td>產品整體</td> <td>噪音值</td> <td>第 2.3 點之規定</td> <td>CNS 14653 ISO 7779 ISO 9296</td> </tr> <tr> <td>內建電池</td> <td>鉛</td> <td>< 15 mg/kg</td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>內建電池</td> <td>鎘</td> <td><5 mg/kg</td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>內建電池</td> <td>汞</td> <td>< 0.25 mg/kg</td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td><2 mg/kg</td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 mg/kg</td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價</td> <td><3 mg/kg</td> <td>NIEA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	產品整體	臭氧	<0.02 mg/M ³	NIEA A420	產品整體	粉塵	<0.125 mg/M ³	NIEA A102	產品整體	噪音值	第 2.3 點之規定	CNS 14653 ISO 7779 ISO 9296	內建電池	鉛	< 15 mg/kg	NIEA R315	內建電池	鎘	<5 mg/kg	NIEA R315	內建電池	汞	< 0.25 mg/kg	NIEA R315	塑膠	鎘	<2 mg/kg	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 mg/kg	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	六價	<3 mg/kg	NIEA	<p>4.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>產品整體</td> <td>臭氧</td> <td><0.02 mg/M³</td> <td>NIEA A420</td> </tr> <tr> <td>產品整體</td> <td>粉塵</td> <td><0.125 mg/M³</td> <td>NIEA A102</td> </tr> <tr> <td>產品整體</td> <td>噪音值</td> <td>第 2.3 點之規定</td> <td>CNS 14653 ISO 7779 ISO 9296</td> </tr> <tr> <td>內建電池</td> <td>鉛</td> <td>< 15 ppm</td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>內建電池</td> <td>鎘</td> <td><5 ppm</td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>內建電池</td> <td>汞</td> <td><0.25 ppm</td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm</td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 ppm</td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價</td> <td><3 ppm</td> <td>NIEA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	產品整體	臭氧	<0.02 mg/M ³	NIEA A420	產品整體	粉塵	<0.125 mg/M ³	NIEA A102	產品整體	噪音值	第 2.3 點之規定	CNS 14653 ISO 7779 ISO 9296	內建電池	鉛	< 15 ppm	NIEA R315	內建電池	鎘	<5 ppm	NIEA R315	內建電池	汞	<0.25 ppm	NIEA R315	塑膠	鎘	<2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	六價	<3 ppm	NIEA	配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																																															
產品整體	臭氧	<0.02 mg/M ³	NIEA A420																																																																															
產品整體	粉塵	<0.125 mg/M ³	NIEA A102																																																																															
產品整體	噪音值	第 2.3 點之規定	CNS 14653 ISO 7779 ISO 9296																																																																															
內建電池	鉛	< 15 mg/kg	NIEA R315																																																																															
內建電池	鎘	<5 mg/kg	NIEA R315																																																																															
內建電池	汞	< 0.25 mg/kg	NIEA R315																																																																															
塑膠	鎘	<2 mg/kg	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																																															
塑膠	鉛	<2 mg/kg	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																																															
塑膠	六價	<3 mg/kg	NIEA																																																																															
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																																															
產品整體	臭氧	<0.02 mg/M ³	NIEA A420																																																																															
產品整體	粉塵	<0.125 mg/M ³	NIEA A102																																																																															
產品整體	噪音值	第 2.3 點之規定	CNS 14653 ISO 7779 ISO 9296																																																																															
內建電池	鉛	< 15 ppm	NIEA R315																																																																															
內建電池	鎘	<5 ppm	NIEA R315																																																																															
內建電池	汞	<0.25 ppm	NIEA R315																																																																															
塑膠	鎘	<2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																																															
塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																																															
塑膠	六價	<3 ppm	NIEA																																																																															

	鉻		T303 US EPA 3060A US EPA 7196A		鉻		T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	<2 ppm	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴聯苯類	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
感光 材	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	感光 材	鎘	<2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B
感光 材	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	感光 材	鉛	<2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B
感光 材	汞	<5 <u>mg/kg</u>	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B	感光 材	汞	<5 ppm	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B

			US EPA 7473				US EPA 7473	
感光 材	硒	< 5 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	感光 材	硒	< 5 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				

「筆記型電腦」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.1 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟等阻燃物，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.1 重量為 25 公克以上之塑膠<u>零</u>組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟等阻燃物，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「桌上型個人電腦」環保標章規格標準第四點修正草案 對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.3 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟等阻燃物，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.3 重量為 25 公克以上之塑膠<u>零組件</u>，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞及多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟等阻燃物，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「影像輸出裝置」環保標章規格標準第五點及第六點修正 草案對照表

修正規定				現行規定				說明
5.2 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u> 。				5.2 重量為 25 公克以上塑膠 <u>零組件</u> 應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求 <u>高溫部位</u> 添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。				配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。
6.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				6.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
產品整體	臭氧	<0.02 mg/M ³	NIEA A420 臭氧濃度量測測試條件請參考附件 1	產品整體	臭氧	<0.02 mg/M ³	NIEA A420 臭氧濃度量測測試條件請參考附件 1	
產品整體	粉塵	<0.125 mg/M ³	NIEA A102 粉塵濃度量測測試條件請參考附件 2	產品整體	粉塵	<0.125 mg/M ³	NIEA A102 粉塵濃度量測測試條件請參考附件 2	
感光材	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA 3050B	感光材	鎘	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA 3050B	
感光材	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA 3050B	感光材	鉛	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA 3050B	
感光材	汞	<5 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA	感光材	汞	<5 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA	

感光材	硒	< 5 <u>mg/kg</u>	3050B NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA 3050B	感光材	硒	< 5 ppm	3050B NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA 3050B
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA 3050B	塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA 3050B
塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA 3050B	塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A UA EPA 3050B
塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴聯苯類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵				*檢測報告應提供該項方法偵			

測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。	測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。	
--------------------------	--------------------------	--

「可攜式投影機」環保標章規格標準第四點及第五點 修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明																																																
<p>4.2 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上塑膠<u>零組件</u>應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>																																																
<p>5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價鉻</td> <td><3 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>多溴聯苯類</td> <td>< 10 <u>mg/kg</u>*</td> <td>US EPA 3540C US EPA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	六價鉻	<3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA	<p>5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm*</td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 ppm</td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價鉻</td> <td><3 ppm</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td><2 ppm*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>多溴聯苯類</td> <td><10 ppm*</td> <td>US EPA 3540C US EPA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	六價鉻	<3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	多溴聯苯類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA	<p>配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。</p>
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															
塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															
塑膠	六價鉻	<3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																															
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA																																															
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															
塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															
塑膠	六價鉻	<3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塑膠	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																															
塑膠	多溴聯苯類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA																																															

			8081A US EPA 8082A US EPA 8270D			8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	
塑膠	多溴 二苯 醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴 二苯 醚類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13 個破 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13 個破 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「掃描器」環保標章規格標準第四點及第五點修正草案 對照表

修正規定				現行規定				說明
4.1 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u> 。				4.1 重量為 25 公克以上塑膠 <u>零</u> 組件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求 <u>高溫部位</u> 添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。				配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。
5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	六價鉻	<3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	<3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA	塑膠	多溴聯苯類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA	

			8081A US EPA 8082A US EPA 8270D				8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴 二苯 醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴 二苯 醚類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13 個破 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13 個破 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
燈管	汞	≤5 mg	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	燈管	汞	≤5 mg	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「外接式硬碟」環保標章規格標準第四點及第六點修正 草案對照表

修正規定	現行規定	說明																																																
<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或<u>安全考量</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>																																																
<p>6.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示，檢測方法應為國家、國際或特定行業之標準方法，檢測報告應經認證之專業檢測機構出具。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外接式硬碟</td> <td>音量</td> <td>依 3.3 規定</td> <td>ISO 7779</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	外接式硬碟	音量	依 3.3 規定	ISO 7779	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318	<p>6.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示，檢測方法應為國家、國際或特定行業之標準方法，檢測報告應經認證之專業檢測機構出具。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外接式硬碟</td> <td>音量</td> <td>依 3.3 規定</td> <td>ISO 7779</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td>< 2 ppm</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 ppm</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	外接式硬碟	音量	依 3.3 規定	ISO 7779	塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318	<p>配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。</p>
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
外接式硬碟	音量	依 3.3 規定	ISO 7779																																															
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																															
塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																															
塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318																																															
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
外接式硬碟	音量	依 3.3 規定	ISO 7779																																															
塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																															
塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																															
塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318																																															

			US EPA 7471B US EPA 7473			US EPA 7471B US EPA 7473	
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴聯苯類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	短鏈氯化石蠟	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	短鏈氯化石蠟	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「不斷電系統」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但<u>添加回收料或安全考量</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「電冰箱」環保標章規格標準第三點及第四點修正草案 對照表

修正規定	現行規定	說明																																																								
<p>3.3 重量為 25 公克以上之塑膠件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>3.3 重量為 25 公克以上之塑膠組件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。																																																								
<p>4.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M353 US EPA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塗料	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA	<p>4.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td><2 ppm</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td><3 ppm*</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td><2 ppm*</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 ppm*</td> <td>NIEA M353 US EPA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塗料	鎘	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	六價鉻	<3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	汞	<2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A	塑膠	鉛	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA	配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																							
塗料	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																							
塗料	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																							
塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																							
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																							
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A																																																							
塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA																																																							
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																							
塗料	鎘	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																							
塗料	鉛	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																							
塗料	六價鉻	<3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																							
塗料	汞	<2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																							
塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A																																																							
塑膠	鉛	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA																																																							

			3050B US EPA 3051A				3050B US EPA 3051A
塑膠	六價 鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價 鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴 聯苯 類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴 聯苯 類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴 二苯 醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴 二苯 醚類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	< 10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「冷氣機」環保標章規格標準第五點及第七點修正草案 對照表

修正規定	現行規定	說明																																																
<p>5.3 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或<u>安全考量</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>5.3 重量為 25 公克以上之塑膠組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>																																																
<p>7.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示，檢測方法應為國家、國際或特定行業之標準方法，檢測報告應由經認證之專業檢測機構出具。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3050B US EPA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塗料	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA	<p>7.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示，檢測方法應為國家、國際或特定行業之標準方法，檢測報告應由經認證之專業檢測機構出具。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td><2 ppm</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td><3 ppm*</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td><2 ppm*</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3050B US EPA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塗料	鎘	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	六價鉻	<3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	汞	<2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA	<p>配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。</p>
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
塗料	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																															
塗料	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																															
塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																															
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA																																															
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
塗料	鎘	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																															
塗料	鉛	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																															
塗料	六價鉻	<3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塗料	汞	<2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																															
塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA																																															

			3051A USEPA 3052				3051A USEPA 3052
塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A USEPA 3052	塑膠	鉛	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A USEPA 3052
塑膠	六價鉻	<3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	<3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473 USEPA 3052	塑膠	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473 USEPA 3052
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴聯苯類	<10 ppm*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴二苯醚類	<10 ppm*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	短鏈氯化石蠟	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081B US EPA 8082 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	短鏈氯化石蠟	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081B US EPA 8082 US EPA 8270D IEC 62321
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「家用微波爐」環保標章規格標準第三點及第四點
修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明																																																
<p>3.2 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>3.2 重量為 25 公克以上塑膠組件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。																																																
<p>4.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 <u>mg/kg*</u></td> <td>NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg*</u></td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg*</u></td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塗料	鎘	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A	塗料	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A	塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg*</u>	NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	汞	< 2 <u>mg/kg*</u>	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg*</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	<p>4.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td>< 2 ppm</td> <td>NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td>< 2 ppm</td> <td>NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 ppm*</td> <td>NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塗料	鎘	< 2 ppm	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A	塗料	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A	塗料	六價鉻	< 3 ppm*	NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
塗料	鎘	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A																																															
塗料	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A																																															
塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg*</u>	NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg*</u>	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																															
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg*</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
塗料	鎘	< 2 ppm	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A																																															
塗料	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A																																															
塗料	六價鉻	< 3 ppm*	NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塗料	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																															
塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															

塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B
塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴聯苯類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「電視機」環保標章規格標準第四點及第五點修正草案 對照表

修正規定	現行規定	說明																																																																								
4.2 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u> 。	4.2 重量為 25 公克以上塑膠 <u>零</u> 組件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求 <u>高溫部位</u> 添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。																																																																								
5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>內建電池</td> <td>汞</td> <td>< 5 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>內建電池</td> <td>鎘</td> <td>< 5 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>內建電池</td> <td>鉛</td> <td>< 15 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>多溴聯苯</td> <td>< 10 <u>mg/kg</u>*</td> <td>US EPA 3540C</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	內建電池	汞	< 5 <u>mg/kg</u>	NIEA R315	內建電池	鎘	< 5 <u>mg/kg</u>	NIEA R315	內建電池	鉛	< 15 <u>mg/kg</u>	NIEA R315	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	多溴聯苯	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C	5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>內建電池</td> <td>汞</td> <td>< 5 ppm</td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>內建電池</td> <td>鎘</td> <td>< 5 ppm</td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>內建電池</td> <td>鉛</td> <td>< 15 ppm</td> <td>NIEA R315</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td>< 2 ppm</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 ppm</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>多溴聯苯</td> <td>< 10 ppm*</td> <td>US EPA 3540C</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	內建電池	汞	< 5 ppm	NIEA R315	內建電池	鎘	< 5 ppm	NIEA R315	內建電池	鉛	< 15 ppm	NIEA R315	塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	多溴聯苯	< 10 ppm*	US EPA 3540C	配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																																							
內建電池	汞	< 5 <u>mg/kg</u>	NIEA R315																																																																							
內建電池	鎘	< 5 <u>mg/kg</u>	NIEA R315																																																																							
內建電池	鉛	< 15 <u>mg/kg</u>	NIEA R315																																																																							
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																																							
塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																																							
塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																																							
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																																																							
塑膠	多溴聯苯	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C																																																																							
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																																							
內建電池	汞	< 5 ppm	NIEA R315																																																																							
內建電池	鎘	< 5 ppm	NIEA R315																																																																							
內建電池	鉛	< 15 ppm	NIEA R315																																																																							
塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																																							
塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																																							
塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																																							
塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																																																							
塑膠	多溴聯苯	< 10 ppm*	US EPA 3540C																																																																							

	類		US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D		類		US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴 二苯 醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴 二苯 醚類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13 個破 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13 個破 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「電熱式衣物烘乾機」環保標章規格標準第三點及第四點
修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明																																																
<p>3.3 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>3.3 重量為 25 公克以上塑膠組件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。																																																
<p>4.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 <u>mg/kg*</u></td> <td>NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg*</u></td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg*</u></td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塗料	鎘	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A	塗料	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A	塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg*</u>	NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	汞	< 2 <u>mg/kg*</u>	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg*</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	<p>4.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td>< 2 ppm</td> <td>NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td>< 2 ppm</td> <td>NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 ppm*</td> <td>NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塗料	鎘	< 2 ppm	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A	塗料	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A	塗料	六價鉻	< 3 ppm*	NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
塗料	鎘	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A																																															
塗料	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A																																															
塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg*</u>	NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg*</u>	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																															
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg*</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
塗料	鎘	< 2 ppm	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A																																															
塗料	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A																																															
塗料	六價鉻	< 3 ppm*	NIEA R309 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塗料	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																															
塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															

塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B
塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴聯苯類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「電風扇」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.3 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.3 重量為 25 公克以上之塑膠零組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求高溫部位添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「空氣清淨機」環保標章規格標準第四點及第五點
修正草案對照表

修正規定					現行規定					說明
4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。					4.2 重量為 25 公克以上之塑膠組件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求高溫部位添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。					配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。
5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：					5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：					配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值		參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值		參考檢測方法	
產品整體	音量	額定風量 (m ³ /min)	音量 dB(A)	CNS 14653 ISO 7779 ISO 9296	產品整體	音量	額定風量 (m ³ /min)	音量 dB(A)	CNS 14653 ISO 7779 ISO 9296	
		<5	≤45				<5	≤45		
		≥5 額 定風量 <10	≤50				≥5 額 定風量 <10	≤50		
		≥10 額 定風量 <20	≤55				≥10 額 定風量 <20	≤55		
		≥20	≤60				≥20	≤60		
塑膠	鎘	<2 mg/kg*		NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	<2 ppm*		NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	鉛	<2 mg/kg		NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 ppm		NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	六價鉻	<3 mg/kg		NIEA T303 US EPA 3060A US EPA	塑膠	六價鉻	<3 ppm		NIEA T303 US EPA 3060A US EPA	

			7196A				7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴聯苯類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鍵 狀烴 類化 合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鍵 狀烴 類化 合物	< 10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「電烤箱」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
4.4 重量為 25 公克以上之塑膠件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。	4.4 重量為 25 公克以上之塑膠零組件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求 <u>高溫部位</u> 添加玻璃纖維之塑膠零組件，鉛含量應低於 20 mg/kg。	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。

「電咖啡機」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件不得含有鄰苯二甲酸酯類、鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管限制值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠零組件不得含有鄰苯二甲酸酯類、鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管限制值。但添加回收料或安全要求高<u>溫</u>部位添加玻璃纖維之<u>塑膠零組件</u>，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「吸塵器」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。	4.2 重量為 25 公克以上之塑膠零組件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求 <u>高溫部位</u> 添加玻璃纖維之塑膠零組件，鉛含量應低於 20 mg/kg。	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。

「家用洗碗機」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠零組件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求添加玻璃纖維之塑膠零組件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「省電燈泡及燈管」環保標章規格標準第三點及第四點
修正草案對照表

修正規定				現行規定				說明
3.材料、附件及零組件 重量為 10 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u> 。				3.材料、附件及零組件 重量為 10 公克以上塑膠 <u>零組</u> 件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求 <u>高溫部位</u> 添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。				配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。
4.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				4.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
燈管	汞	<5mg	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	燈管	汞	<5mg	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	六價鉻	<3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	<3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA	塑膠	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA	

			7473				7473
塑膠	多溴聯苯類	< 10 mg/kg*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴聯苯類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 mg/kg*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 mg/kg	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「開飲機」環保標章規格標準第五點及第六點修正草案 對照表

修正規定	現行規定	說明																																																
<p>5.1 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>5.1 重量為 25 公克以上塑膠<u>零</u>組件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。																																																
<p>6.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>多溴聯苯類</td> <td>< 10 <u>mg/kg</u>*</td> <td>US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	<p>6.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td>< 2 ppm</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 ppm</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>多溴聯苯類</td> <td>< 10 ppm*</td> <td>US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	多溴聯苯類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															
塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															
塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																															
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D																																															
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																															
塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															
塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																															
塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																															
塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																															
塑膠	多溴聯苯類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D																																															

塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	三酚基錫	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA T504 CNS 13105	塑膠	三酚基錫	< 2 ppm	NIEA T504 CNS 13105
塑膠	三丁基錫	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA T504 CNS 13105	塑膠	三丁基錫	< 2 ppm	NIEA T504 CNS 13105
塑膠	鄰苯二甲酸酯類塑化劑	< 10 <u>mg/kg</u> *	NIEA T801 NIEA M731 US EPA 3550C CNS 15138-1 EN 14582	塑膠	鄰苯二甲酸酯類塑化劑	< 10 ppm*	NIEA T801 NIEA M731 US EPA 3550C CNS 15138-1 EN 14582
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「飲水供應機」環保標章規格標準第四點及第五點
修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明																																																								
<p>4.3 產品外殼重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>4.3 產品外殼重量為 25 公克以上塑膠<u>零組件</u>應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。																																																								
<p>5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塗料	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A	塗料	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A	塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA	<p>5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td><2 ppm*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td><2 ppm</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td><3 ppm*</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 ppm</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塗料	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塗料	鉛	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A	塗料	鎘	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A	塗料	六價鉻	<3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA	配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																							
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																																							
塗料	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A																																																							
塗料	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A																																																							
塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																							
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																							
塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA																																																							
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																							
塗料	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																																							
塗料	鉛	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A																																																							
塗料	鎘	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A																																																							
塗料	六價鉻	<3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																							
塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																							
塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA																																																							

			3050B				3050B
塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴聯苯類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「烘手機」環保標章規格標準第四點及第五點修正草案 對照表

修正規定	現行規定	說明																																																								
<p>4.2 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上塑膠<u>零</u>組件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。																																																								
<p>5.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>產品整體</td> <td>音量</td> <td><70 dB(A)</td> <td>CNS 7183 CNS 14653</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價鉻</td> <td><3 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>多溴聯苯類</td> <td>< 10 <u>mg/kg</u>*</td> <td>US EPA 3540C US EPA 8081A</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	產品整體	音量	<70 dB(A)	CNS 7183 CNS 14653	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	六價鉻	<3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A	<p>5.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>產品整體</td> <td>音量</td> <td><70 dB(A)</td> <td>CNS 7183 CNS 14653</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 ppm</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>六價鉻</td> <td><3 ppm</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td><2 ppm*</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>多溴聯苯類</td> <td><10 ppm*</td> <td>US EPA 3540C US EPA 8081A</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	產品整體	音量	<70 dB(A)	CNS 7183 CNS 14653	塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	六價鉻	<3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	多溴聯苯類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A	配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																							
產品整體	音量	<70 dB(A)	CNS 7183 CNS 14653																																																							
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																							
塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																							
塑膠	六價鉻	<3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																							
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																																							
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A																																																							
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																							
產品整體	音量	<70 dB(A)	CNS 7183 CNS 14653																																																							
塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																							
塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																							
塑膠	六價鉻	<3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																							
塑膠	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473																																																							
塑膠	多溴聯苯類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A																																																							

			US EPA 8082A US EPA 8270D			US EPA 8082A US EPA 8270D	
塑膠	多溴 二苯 醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴 二苯 醚類	<10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀煙 類化 合物	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D
塗料	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA R353 US EPA 3051A	塗料	鎘	<2 ppm	NIEA R353 US EPA 3051A
塗料	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA R353 US EPA 3051A	塗料	鉛	<2 ppm	NIEA R353 US EPA 3051A
塗料	六價 鉻	<3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	六價 鉻	<3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塗料	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「充電器」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「發光二極體(LED)顯示板」環保標章規格標準第四點及
第五點修正草案對照表

修正規定				現行規定				說明
4.3 重量為 25 公克以上之塑膠件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。				4.3 重量為 25 公克以上之塑膠組件，不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求高溫部位添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。				配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。
5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示，檢測方法應為國家、國際或特定行業之標準方法，檢測報告應由經認證之專業檢測機構出具。				5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示，檢測方法應為國家、國際或特定行業之標準方法，檢測報告應由經認證之專業檢測機構出具。				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
塗料	汞	< 2 mg/kg*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	汞	< 2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	
塗料	鉛	< 2 mg/kg	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	< 2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	
塗料	鎘	< 2 mg/kg*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鎘	< 2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	
塗料	六價鉻	< 3 mg/kg*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	六價鉻	< 3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	
塑膠	鎘	< 2 mg/kg*	NIEA M353 NIEA M301 CNS 15050	塑膠	鎘	< 2 mg/kg*	NIEA M353 NIEA M301 CNS 15050	

			US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052			US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	
塑膠	鉛	<2 mg/kg	NIEA M353 NIEA M301 CNS 15050 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塑膠	鉛	<2 mg/kg	NIEA M353 NIEA M301 CNS 15050 US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052
塑膠	六價鉻	<3 mg/kg	NIEA T303 CNS 15050 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	<3 mg/kg	NIEA T303 CNS 15050 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	<2 mg/kg*	NIEA M317 NIEA M318 CNS 15050 US EPA 7471B US EPA 7473 US EPA 3052	塑膠	汞	<2 mg/kg*	NIEA M317 NIEA M318 CNS 15050 US EPA 7471B US EPA 7473 US EPA 3052
塑膠	多溴聯苯類	<10 mg/kg*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴聯苯類	<10 mg/kg*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	多溴二苯醚類	<10 mg/kg*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴二苯醚類	<10 mg/kg*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀烴 類化 合物	<10 mg/kg	US EPA 3540C US EPA 8081B US EPA 8082 US EPA 8270D IEC	塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀烴 類化 合物	<10 mg/kg	US EPA 3540C US EPA 8081B US EPA 8082 US EPA 8270D IEC

		62321			62321	
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「數位複印機」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠零組件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求添加玻璃纖維之塑膠零組件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「電動碎紙機」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠零組件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠零組件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「抽油煙機」環保標章規格標準第四點及第五點修正草案
對照表

修正規定	現行規定	說明																																																																
<p>4.3 重量為 25 公克以上之塑膠件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>4.3 重量為 25 公克以上之塑膠組件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。																																																																
<p>5.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>抽油煙機</td> <td>噪音</td> <td>≤64dB</td> <td>CNS 3805</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u>*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA M353</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	抽油煙機	噪音	≤64dB	CNS 3805	塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353	<p>5.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>抽油煙機</td> <td>噪音</td> <td>≤64dB</td> <td>CNS 3805</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td><2 ppm*</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td><2 ppm</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td><3 ppm*</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘</td> <td><2 ppm*</td> <td>NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鉛</td> <td><2 ppm</td> <td>NIEA M353</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	抽油煙機	噪音	≤64dB	CNS 3805	塗料	汞	<2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鎘	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	六價鉻	<3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M353	配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																															
抽油煙機	噪音	≤64dB	CNS 3805																																																															
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	鎘	<2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																															
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																															
塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353																																																															
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																															
抽油煙機	噪音	≤64dB	CNS 3805																																																															
塗料	汞	<2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	鉛	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	鎘	<2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	六價鉻	<3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																															
塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B																																																															
塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M353																																																															

			US EPA 3051A US EPA 3050B			US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	六價 鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價 鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴 聯苯 類	< 10 <u>mg/kg</u> *	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴 聯苯 類	< 10 ppm*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	多溴 二苯 醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴 二苯 醚類	< 10 ppm*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀烴 類化 合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8081B US EPA 8082 US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鏈 狀烴 類化 合物	< 10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8081B US EPA 8082 US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「空氣濾網」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>4.2 重量為 25 公克以上之塑膠零組件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求添加玻璃纖維之塑膠零組件，鉛含量應低於 20 mg/kg。</p>	<p>配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。</p>

「空氣源式熱泵熱水器」環保標章規格標準第三點及
第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明																																																																
<p>3.3 重量為 25 公克以上之塑膠件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u>。</p>	<p>3.3 重量為 25 公克以上之塑膠組件應符合下列要求：</p> <p>(1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求<u>高溫部位</u>添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。</p>	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。																																																																
<p>4.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>空氣源式熱泵熱水器</td> <td>噪音</td> <td>依 2.2 點規定</td> <td>CNS 3615</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 <u>mg/kg*</u></td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td>< 2 <u>mg/kg*</u></td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>三苯基錫</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA T504 CNS 13105</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>三丁</td> <td>< 2 <u>mg/kg</u></td> <td>NIEA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	空氣源式熱泵熱水器	噪音	依 2.2 點規定	CNS 3615	塗料	鎘	< 2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg*</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	汞	< 2 <u>mg/kg*</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	三苯基錫	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA T504 CNS 13105	塗料	三丁	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA	<p>4.管制限值及檢測方法</p> <p>本標準管制項目與管制限值如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>空氣源式熱泵熱水器</td> <td>噪音</td> <td>依 2.2 點規定</td> <td>CNS 3615</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鎘</td> <td>< 2 ppm</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>鉛</td> <td>< 2 ppm</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>六價鉻</td> <td>< 3 ppm*</td> <td>NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>汞</td> <td>< 2 ppm*</td> <td>US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>三苯基錫</td> <td>< 2 ppm</td> <td>NIEA T504 CNS 13105</td> </tr> <tr> <td>塗料</td> <td>三丁</td> <td>< 2 ppm</td> <td>NIEA</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	空氣源式熱泵熱水器	噪音	依 2.2 點規定	CNS 3615	塗料	鎘	< 2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	鉛	< 2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	六價鉻	< 3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塗料	汞	< 2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052	塗料	三苯基錫	< 2 ppm	NIEA T504 CNS 13105	塗料	三丁	< 2 ppm	NIEA	配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																															
空氣源式熱泵熱水器	噪音	依 2.2 點規定	CNS 3615																																																															
塗料	鎘	< 2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg*</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																															
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg*</u>	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	三苯基錫	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA T504 CNS 13105																																																															
塗料	三丁	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA																																																															
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																																																															
空氣源式熱泵熱水器	噪音	依 2.2 點規定	CNS 3615																																																															
塗料	鎘	< 2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	鉛	< 2 ppm	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	六價鉻	< 3 ppm*	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A																																																															
塗料	汞	< 2 ppm*	US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052																																																															
塗料	三苯基錫	< 2 ppm	NIEA T504 CNS 13105																																																															
塗料	三丁	< 2 ppm	NIEA																																																															

	基錫		T504 CNS 13105		基錫		T504 CNS 13105
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	<2 ppm*	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B
塑膠	鉛	<2 <u>mg/kg</u>	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	<2 ppm	NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B
塑膠	六價鉻	<3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	<3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	<2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473
塑膠	多溴聯苯類	< 10 <u>mg/kg</u> *	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴聯苯類	<10 ppm*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	多溴二苯醚類	<10 ppm*	CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321
塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鍵 狀烴 類化 合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8081B US EPA 8082 US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321	塑膠	10-13 個碳 原子 之含 氯鍵 狀烴 類化 合物	<10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8081B US EPA 8082 US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。			

「門窗」環保標章規格標準第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
4.4 重量為 100 公克以上之塑膠件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 mg/kg。	4.4 重量為 100 公克以上之塑膠零組件不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、多溴聯苯類、多溴二苯醚類及短鏈氯化石蠟，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全要求 <u>高溫部位</u> 添加玻璃纖維之塑膠零組件，鉛含量應低於 20 mg/kg。	配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。

「乾式變壓器」環保標章規格標準第三點及第四點
修正草案對照表

修正規定				現行規定				說明
3.1 重量為 25 公克以上塑膠件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安全考量添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 <u>mg/kg</u> 。				3.1 重量為 25 公克以上塑膠 <u>零</u> 組件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求 <u>高溫部位</u> 添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於 20 ppm。				配合塑膠件鉛含量規定酌修文字。
4.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				4.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示：				配合實驗室檢測報告表示方式，修正管制限值單位。
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	
產品整體	音量	≤CNS 13390 規定值 6dB	CN S599	產品整體	音量	≤CNS 13390 規定值 6dB	CN S599	
塑膠	鎘	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鎘	< 2 ppm*	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	塑膠	鉛	< 2 ppm	NIEA M104 NIEA M105 US EPA 3051A US EPA 3050B	
塑膠	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u>	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	塑膠	六價鉻	< 3 ppm	NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A	
塑膠	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塑膠	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	
塑膠	多溴	<	US EPA	塑膠	多溴	< 10	US EPA	

	聯苯類	10 <u>mg/kg</u> *	3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D		聯苯類	ppm*	3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	
塑膠	多溴二苯醚類	< 10 <u>mg/kg</u> *	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	多溴二苯醚類	< 10 ppm*	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	
塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 <u>mg/kg</u>	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	塑膠	10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物	< 10 ppm	US EPA 3540C US EPA 8081A US EPA 8082A US EPA 8270D	
塗料	鎘	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA R353 US EPA 3051A	塗料	鎘	< 2 ppm	NIEA R353 US EPA 3051A	
塗料	鉛	< 2 <u>mg/kg</u>	NIEA R353 US EPA 3051A	塗料	鉛	< 2 ppm	NIEA R353 US EPA 3051A	
塗料	六價鉻	< 3 <u>mg/kg</u> *	NIEA R309 USEPA 3060A US EPA 7196A	塗料	六價鉻	< 3 ppm*	NIEA R309 USEPA 3060A US EPA 7196A	
塗料	汞	< 2 <u>mg/kg</u> *	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	塗料	汞	< 2 ppm*	NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473	
*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				*檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值 1/3 以下之證明。				