

表 5-2 飲用水水質抽驗檢驗結果

單位：件

年 別 及 地 區 別 Year & District		自 來 水 Tap Water		
		檢 驗 件 數 Samples Examined (No.)	不 合 格 件 數 Substandard Samples (No.)	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples (%)
92年	2003	12,376	58	0.47
93年	2004	12,764	59	0.46
94年	2005	10,259	26	0.25
95年	2006	10,087	48	0.48
96年	2007	9,888	42	0.42
97年	2008	9,943	65	0.65
98年	2009	11,127	41	0.37
99年	2010	11,086	31	0.28
100年	2011	10,673	36	0.34
101年	2012	10,441	29	0.28
102年	2013	10,542	14	0.13
103年	2014	10,463	15	0.14
104年	2015	10,262	12	0.12
105年	2016	10,647	8	0.08
106年	2017	10,786	5	0.05
107年	2018	10,611	4	0.04
108年	2019	10,945	13	0.12
新 北 市	New Taipei City	384	—	—
新 臺 北 市	Taipei City	617	—	—
桃 園 市	Taoyuan City	608	—	—
臺 中 市	Taichung City	511	—	—
臺 南 市	Tainan City	875	—	—
高 雄 市	Kaohsiung City	619	1	0.16
宜 蘭 縣	Yilan County	300	—	—
新 竹 縣	Hsinchu County	494	—	—
苗 栗 縣	Miaoli County	613	—	—
彰 化 縣	Changhua County	598	—	—
南 投 縣	Nantou County	577	—	—
雲 林 縣	Yunlin County	542	—	—
嘉 義 縣	Chiayi County	521	—	—
屏 東 縣	Pingtung County	484	—	—
臺 東 縣	Taitung County	582	—	—
花 蓮 縣	Hualien County	480	—	—
澎 湖 縣	Penghu County	401	—	—
基 隆 市	Keelung City	520	—	—
新 竹 市	Hsinchu City	587	—	—
嘉 義 市	Chiayi City	204	—	—
金 門 縣	Kinmen County	393	3	0.76
連 江 縣	Lienchiang County	35	9	25.71

資料來源：本署環境督察總隊、各地方政府環境保護局。

- 說 明：
1. 85年起「自來水」僅含直接供水，不含間接供水。
 2. 93年以前「簡易自來水」係指原「非自來水」；84年以前含飲用水設備及供飲用之井水、山泉水等；85年至93年含供飲用之井水、山泉水等水質檢驗。
 3. 92年起納入金門縣、連江縣資料。

Table 5-2 Drinking Water Quality Examination

Unit : Cases

簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities		
檢 驗 件 數 Samples Examined (No.)	不 合 格 件 數 Substandard Samples (No.)	不 合 格 率 Rate of Substandard Samples (%)
1,025	517	50.44
1,230	560	45.53
373	52	13.94
377	77	20.42
264	25	9.47
253	14	5.53
314	7	2.23
328	16	4.88
273	—	—
261	—	—
236	—	—
249	15	6.02
229	8	3.49
233	1	0.43
262	—	—
256	2	0.78
296	—	—
—	—	--
13	—	—
50	—	—
59	—	—
—	—	--
38	—	—
26	—	—
28	—	—
1	—	—
—	—	--
6	—	—
11	—	—
—	—	--
3	—	—
—	—	--
12	—	—
49	—	—
—	—	--
—	—	--
—	—	--
—	—	--
—	—	--

Source : EPA, Bureaux of Environmental Protection.